(9)UAB "Kauno techninės apžiūros centras",
Raudondvario pl. 234, Kaunas, LT-47158,
Tel. (8-37) 36-15-77, (8-37) 30-11-01, www.kauno-tac.lt,
kaunas@vta.lt

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
KONTROLĖ ISO/IEC 17020 Nr. LA. 06.014

Spausdinta: 2024-06-03 11:43
Atspausdinto: 299
Spausd. e azgos: 200_1_09
Spausdinta kartų: 1(v1)

B-10 Nr. 4186150

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 200-1271088

(išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA) atlikimo vieta/linija: **200/1**

Kasos dok.Nr.: **K30249**
(3)TA atlikimo data, laikas: **2024-06-03 11:23**

Procedūra, kaina: **PTA 15.40 Eur**
(9) TA atliko: **299**

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP) valstybinis Nr. ir šalies kodas **JOT928 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **H125634**
Pirmosios registracijos data **2007-10-18**
Pirmosios registracijos LR data **2017-05-17**
(1) TP identifikavimo Nr. **YV2JL80C77A650376**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VOLVO / FM9**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **N3**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN/NTPN
(4) Rida (km) **1139049, 1076796(2023), 1012918(2022), 943424(2021)**

Kilmės šalis **SUOMIJA**
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **13300**
Tech. didž. TP masė, (kg) **27000**
Draudimo poliso Nr. **ACB1867432**
TA periodiškumas **12 mėn**
TP valdytojas **UAB"LAIMONAS IR BROLIAI"**
Mokesčiai **260,-**

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu (2024-05-24 15:13)							Stabdžių bandymo rezultatai, prijungiant manometrą					
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Nebalygumas (%)		Efektyvumas (%)		Stabdymo jėgos (kN)		p2(bar)	p3(bar)	Efektyvumas (%)	
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba	Kairysis ratas	Dešinysis ratas			Reikšmė	Riba
1(B)	17,32	16,90	2	≤30	32	≥45	16,53	15,64	2,08	6,50	117	≥45
2(B)	14,82	17,24	14	≤30			14,82	17,24	1,92	6,50		
3(B)	9,46	9,32	1	≤30			7,05	4,97	1,54	6,50		
1(S)	12,53	13,06	4		22	≥16						
2(S)(B)	15,62	16,97	8									

Išmetamų teršalų kiekis (2024-05-24 15:13)					
Rodikliai	Matavimo rezultatai				
	1	2	3	Reikšmė	Riba
Dūmingumas(m^{-1})	0.05			0.05	≤3,00
Šūkiai (min^{-1})	2650				

Žibintų šviesos matavimas			
Žibintai	Šviesos srauto poktypis (%)		
	Kairysis	Dešinysis	Riba
artimosios šviesos	-2,1	-0,8	-2,5...-0,5
priekiniai rūko	-6,3	-2,9	-3,5...-0,5

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 3.2.a) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs (pažeistas) ir: - pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų

NT - 4.5.2. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. Sureguliavimas. Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją (pluošto riba sklinda per žemai)

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS

Pastabos: Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui. Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2025-05-24

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)